

Panamá, 16 de octubre de 2026

Señores

Escuela Bilingüe Saint John

Las Cumbres, vía Simón Bolívar, distrito y provincia de Panamá

E. S. D.

Asunto: Certificación de inspección visual estructural post-sísmica

Estimados señores:

Por medio de la presente, yo, José Adrian Guerra Espinosa, Ingeniero civil con idoneidad N.º 2020-006-039, certifico que el 14 de octubre de 2026 realicé una inspección visual estructural a las instalaciones de la Escuela Bilingüe Saint John, como consecuencia del sismo ocurrido en Panamá el 9 de octubre de 2026.

Como resultado de la inspección, certifico lo siguiente:

1. No se observaron grietas, desplomes, colapsos ni daños en los elementos estructurales (columnas, vigas, losas y estructura metálica de las cubiertas).
2. Las únicas fisuras producidas por el sismo se presentaron en la mampostería del Salón de Profesores. Estas fisuras fueron reparadas, y la reparación quedó registrada en video el 15 de octubre de 2026.
3. Las demás condiciones observadas en la edificación ya existían antes del sismo y no están relacionadas con este evento.

En consecuencia, desde el punto de vista estructural, la edificación puede ser utilizada nuevamente con normalidad.

Esta certificación se basa en una inspección visual del estado de la edificación en la fecha indicada. Se recomienda observar las zonas reparadas del Salón de Profesores después de cada réplica perceptible. Si aparecen nuevas fisuras, deformaciones o daños, debe repetirse la inspección. Un nuevo sismo de intensidad importante también requiere una nueva revisión.

Se expide la presente a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,



José Adrian Guerra Espinosa

Ingeniero civil · Idoneidad N.º 2020-006-039